



- SCHRITT / STEP 1:** Alle Steckverbinderteile und Werkzeuge für Montage vorbereiten.
Prepare all connector parts and toolings for assembly.
- SCHRITT / STEP 2:** Kabel abisolieren wie gezeichnet und Innen- und Außenleiterleiter verzinnen.
Strip the cable as shown and tinned the cable inner and outer conductor.
- SCHRITT / STEP 3:** Die HÜLSE über das Kabel schieben, danach den DISTANZRING auf das Dielektrikum schieben wie gezeichnet.
Slide the SLEEVE onto cable, then slide the SPACER onto dielectric as shown.
- SCHRITT / STEP 4:** Den Innenleiter in den KONTAKTSTIFT schieben und verlöten wie gezeichnet.
Insert inner conductor into the KONAKTSTIFT and solder it as shown.
- SCHRITT / STEP 5:** Das Kabel mit den Teilen bis zum Anschlag in das GEHÄUSE schieben, danach das GEHÄUSE crimpen wie gezeichnet.
Push cable and parts into the MAIN BODY until it stops, then crimp the MAIN BODY as shown.

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm ²]	Volumen/ volume [mm ³]	Werkstoff/ material	
				gepr./ appr.	25.05.2020	PU	ca./approx.	ca./approx.	ca./approx.	Oberfläche/ finish	
									23.4		
			Maßstab/ scale	Benennung/ title							
			2:1	SMA-Kabelstecker G43 (0,24/0,68) SMA Straight Plug G43 (0,24/0,68)							
Allgemeintoleranz Maße/ general tol. for dimensions		Allgemeintoleranz Form und Lage / general tolerances for geometrical features			Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.					
für Winkel mit Schenkel <1mm / for angle with side length <1mm					M	J01150C0671					
		Tol. x + Tol. y: Summe der Toleranz zweier anwendbarer Maße / Sum of the tolerance of two applicable dimensions			Ersatz für/ replaces	J01150B0671					
										Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1	